

Mode opératoire amiante — sous-section 4 — processus : Perçage ponctuel de dalles vinyle-amiante non friables

Raison sociale: Dossambre Prévention
SIRET: 12345678901234
Adresse de l'établissement: 12 rue de la Prévention, 69001 Lyon
Rédacteur: Claire Martin
Fonction du rédacteur: Responsable prévention
Dernière formation SS4: 15/01/2026
Référence du document: MO-SS4-DEMO-001
Version du document: 1.0
Date du document: 20/09/2026

1° Nature de l'intervention

Nature : perçage.

Détails de l'intervention : Perçage ponctuel de dalles vinyle-amiante non friables.

Pays de l'intervention : FRANCE.

Adresse du lieu : 12 rue de la Prévention, 69001 Lyon.

Environnement : intérieur.

Site occupé : Oui, avec coactivité maîtrisée..

Coactivité : Zone isolée pendant les 14 minutes de la vacation..

2° Matériaux concernés

Matériau : dalles vinyle.

Précision sur le matériau : Non renseigné.

État de friabilité : non friable.

Pièce RAT/DTA : RAT-demo-dalles-vinyle.pdf.

Date du RAT/DTA : 10/09/2026.

3° Fréquence et modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement et du respect de la VLEP (avec le calcul d'exposition)

Niveau déclaré : 1.

Source : mesure propre.

Détail de la source : Mesure propre (fixture).

Fréquence et modalités META : Contrôle META par organisme accrédité avant, pendant et après intervention..

Calcul d'exposition : somme (durée × concentration ÷ facteur de protection assigné) ÷ 480. Segment 1 : 14 min × 100 f/L ÷ facteur 10. Résultat : 0.29 f/L.

Prochaine mesure : 21/09/2026.

4° Descriptif des méthodes de travail et moyens techniques (par phases : préparation, intervention, repli)

Technique validée : Perçage lent avec humidification localisée et aspiration à la source..

Référence technique : TECHNIQUE-DEMO-SS4-01.

Protections collectives : Balisage de la zone et maintien de la coactivité à distance..

Outil et vitesse : Perceuse à vitesse lente..

MPC du processus : Aspiration THE à la source..

MPC de l'environnement : Balisage et isolement de la zone..

Moyens d'accès : Accès de plain-pied balisé..

Risques connexes : Coactivité maîtrisée..

Phases : préparation : Balisage, mise en place de la protection et humidification.; intervention : Perçage ponctuel avec humidification localisée.; repli : Nettoyage humide, aspiration et retrait contrôlé du balisage..

5° Notices de poste (une par phase, en annexe)

Notice de poste — phase préparation

Méthode : Balisage, mise en place de la protection et humidification..

Outil et vitesse : Perceuse à vitesse lente..

MPC du processus : Aspiration THE à la source..

MPC de l'environnement : Isolement de la zone et nettoyage humide..

Moyens d'accès : Accès de plain-pied balisé..

Risques connexes : Coactivité et risque électrique..

Notice de poste — phase intervention

Méthode : Perçage ponctuel avec humidification localisée..

Outil et vitesse : Perceuse à vitesse lente, pression maîtrisée..

MPC du processus : Aspiration THE maintenue pendant le perçage..

MPC de l'environnement : Balisage conservé et accès tiers interdit..

Moyens d'accès : Accès de plain-pied..

Risques connexes : Poussières résiduelles et bruit..

Notice de poste — phase repli

Méthode : Nettoyage humide, aspiration et retrait contrôlé du balisage..

Outil et vitesse : Aspirateur THE en fonctionnement contrôlé..

MPC du processus : Essuyage humide des outils et surfaces..

MPC de l'environnement : Contrôle visuel avant réouverture..

Moyens d'accès : Sortie par le chemin balisé..

Risques connexes : Dispersion lors du retrait des protections..

6° Équipements de protection et de décontamination, protection des tiers

Protection respiratoire : FFP3.

Facteur de protection assigné : 10.

Combinaison : Combinaison à usage unique type 5/6.

Gants : Gants nitrile à usage unique.

Équipement de décontamination : Aspirateur THE et lingettes humides.

Protection des tiers : Balisage et information des occupants du site..

Référence de la matrice EPI/niveau : MATRICE-DEMO-N1-FFP3.

7° Procédures de décontamination (trois volets)

Volet salariés : Retrait des EPI dans l'ordre, aspiration et ensachage..

Volet matériel et contenants : Aspiration et essuyage humide des outils et contenants..

Volet zone : Nettoyage humide puis contrôle visuel de la zone..

Modèle : Déshabillage contrôlé avec aspiration et essuyage humide..

Référence du modèle : MODELE-DEMO-DEC-01.

8° Procédures de gestion des déchets (CAP, BSDA, filière)

Conditionnement : Double ensachage, col de cygne et stockage verrouillé..

Étiquetage : Étiquette amiante réglementaire sur chaque emballage..

CAP : CAP-DEMO-001.

Établissement CAP : Installation fictive agréée.

Date CAP : 18/09/2026.

BSDA : BSDA-DEMO-2026-001.

Filière autorisée : Installation fictive autorisée.

Filière déclarée : Filière déchets amiante autorisée — fixture..

Transporteur : Transporteur fictif habilité.

Stockage : Local fermé fictif, accès limité au personnel autorisé..

9° Durées et temps de travail (vacations, cumul, température)

Vacation : 14 minutes.

Cumul journalier : 14 minutes.

Durée prévisible : 1 jour(s).

Limite de vacation validée : 130 minutes.

Limite journalière validée : 360 minutes.

Référence des limites : TABLE-DEMO-DUREES-01.

Température : 20 °C.

Effort : modéré.

Thermomètre présent : true.

Abri présent : true.

Avis

Médecin du travail / service de prévention et de santé : SPST Dossambre — service fictif.

Avis du médecin du travail : Avis favorable fictif pour la démonstration..

Avis CSE : Avis fictif du CSE..

Transmission

Destinataires du ressort de l'établissement : Direction de l'établissement fictif ; SPST fictif..

Destinataires du ressort du lieu d'intervention : Responsable du site fictif ; inspection du travail fictive..

Référence de l'annuaire : ANNUAIRE-DEMO-RHONE-69.

la transmission vaut information, pas validation.

Preuves de transmission : Preuves préparées mais non envoyées dans la démo..

Annexion au document unique

Le présent mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

Lieu R. 4412-148 : Non applicable — intervention d'un jour..

Localisation de la zone R. 4412-148 : Salle technique fictive..

Environnement R. 4412-148 : Environnement intérieur fictif..

Responsable sur site : Responsable de site fictif.

Téléphone du responsable sur site : 0100000000.

Liste R. 4412-148 confirmée : true.

Travailleurs

Alice Exemple — attestation SS4 du 12/05/2026 — visite médicale du 03/06/2026 — SST valide jusqu'au 03/06/2027

Benoît Fixture — attestation SS4 du 20/05/2026 — visite médicale du 10/06/2026 — SST : non déclaré